

IMR ORLEANS II

ETUDE DES SIGNAUX FAIBLES



Le mardi 10 Novembre 2020
18 Rue de Bellebat

Slide en mode Exercice

METHODO DU TTX

- GROUPES DE 4 STAGIAIRES
- DUREE 2 HEURES
- EN ILOTS DE TABLES
- DOCS DE TRAVAIL: 1 fichier du slide général + 1 slide papier pour commentaires des vignettes + fiche EBRAS + smartphone
- ROLES: -stagiaires = CT RB
 -formateur = Requêrant, COS, DOS

- **OBJECTIF**

Points attendus des stagiaires:

- 1. Reconnaissance du secteur et du chantier,**
- 2. Description structurale,**
- 3. lecture des dommages,**
- 4. Définition précise des IM au COS,**
- 5. Mesures éventuelles pour un suivi Post Evènement.**

-
- Le contexte:
- 14h30, Le CODIS engage un VTU et un chef de groupe avec comme ordre de départ "**STRUCTURE MENACANT RUINE**"
-
- avec comme informations complémentaires "**SUITE DEGATS DES EAUX MUR PIGNON MAISON FISSURÉE FISSURE HORIZONTALE 20CM SUR 3 A 4 METRES MAISON MITOYENNE**
- 1 ETAGE + COMBLES. SERVICES DES EAUX SLL"
- A l'issue d'une première reconnaissance, le chef de groupe demande **un SDE référent risques bâtementaires**.
-
- Marc
-
- **Lieutenant HC Marc GOU EFFON**
- Chef du service des spécialités opérationnelles
- Officier sécurité référent départemental

Message de départ

DÉPART STANDARD
10/11/2020 12:54:03
N° 045881-01-ORL_CENT

VCG 008

Rang : 1

Sinistre : 5330 - STRUCTURE MENACANT RUINE

LOCALISATION DU SINISTRE

Commune : ORLEANS N° Plan : P54 Coord : I1
Voie : 18 RUE DE BELLEBAT
Contact : 0607978702
Date d'appel : 10/11/2020 12:49:34
Observations : SUITE DEGAT DES EAUX MUR PIGNON MAISON FISSURE FISSURE HORIZONTALE 20CM SUR 3
A 4 METRES MAISON MITOYENNE 1 ETAGE + COMBLES. SERVICES DES EAUX SLL

Consignes : MISSION NON URGENTE CONDUITE SANS DEROGATION AU CODE DE LA ROUTE
CONFORMEMENT DTO N° 6.1


BI/PI dispo. : 598 589 590 599 1054

MOYENS ALERTÉS POUR CET ORDRE DE DÉPART

CENTRE ENGIN
ORL_CENT VTU 025 VCG 008



Situation du « CHANTIER » 18 rue de Bellebat, 45000 ORLEANS




Localisation parcelle cadastrale du 18 rue de Bellebat, 45000 ORLEANS




Situation du « CHANTIER » 18 rue
de Bellebat, 45000 ORLEANS



Façade Alpha au 18 rue de
Bellebat, 45000 ORLEANS



1° observations sur façade Alpha et
mur Bravo




2° observations sur mur Bravo et au
sol garage




3° observations sur façade
Alpha



4° observation sur façade Charlie (Est)



RISQUE D'AFFAISSEMENT DES TERRAINS



RAPPEL DES COURS RB

5° observation sur mur façade Alpha

JLR 2020- ECASC-VALABRE RISQUE
BATIMENTAIRE. MSP CT RB sur IMR



6° observation sur façade Bravo



Transformateur

Affaissement de l'assise

Contact entre le mur du pignon et le chapeau du transformateur



Extrait rapport du CEREMA du 13 Nov. 2020

7° observations coté façade Bravo –transformateur sur parcelle 18 bis-

JLR 2020- ECASC-VALABRE RISQUE
BATIMENTAIRE. MSP CT RB sur IMR



8° observation sur façade Charlie



9° observation sur façade Alpha

Message du propriétaire: « les portes et fenêtres ne ferment plus »;
Nota. à considérer souvent comme Elément Déclencheur de l'appel au CTA



10° observation sur façade Alpha –mitoyenneté avec le 16-



Refend



11° observations Intérieures RDC



12° observations Intérieures Niveau1



13° observation Détail observé à J2
dans dépendance intérieure (cave)

RAPPEL DES 5 POINTS DE REPONSE

- 1. Reconnaissance du secteur et du chantier,**
- 2. Description structurale,**
- 3. lecture des dommages,**
- 4. Définition précise des IM au COS,**
- 5. Mesures éventuelles pour un suivi Post Evènement.**