Organisation de la spécialité RCH

Le domaine de lutte contre les risques chimiques et biologiques comprend 6 emplois :

- équipier reconnaissance	RCH1-équipier tronc commun
- chef d'équipe reconnaissance	RCH1-chef d'équipe tronc commun
- équipier intervention	RCH2- équipier tronc commun
- chef d'équipe intervention	RCH2- chef d'équipe tronc commun
- chef de la CMIC	RCH3- chef de groupe tronc commun
- conseiller technique risques chimiques	RCH4- chef de colonne tronc commun

EQUIPIER RECONNAISSANCE

L'équipier reconnaissance exécute, sous l'autorité d'un chef d'équipe reconnaissance, l'ensemble des tâches opérationnelles définies au titre II, chapitre II, paragraphe 2.1, du présent guide national de référence.

Il intervient au sein de l'équipe reconnaissance appartenant ou non à une CMIC.

CHEF D'EQUIPE RECONNAISSANCE

Le chef de l'équipe reconnaissance commande les équipiers reconnaissance, appartenant ou non à une CMIC, lors des opérations présentant des risques à caractère chimique et/ou biologique.

Il fait réaliser l'ensemble des tâches opérationnelles définies au titre II, chapitre II, paragraphe 2.1, du présent guide national de référence.

MISSIONS DE L'EQUIPE RECONNAISSANCE

L'équipe reconnaissance, placée sous l'autorité du chef d'équipe reconnaissance, intervient pour l'exécution des opérations et la mise en œuvre des matériels lors d'incident ou accident comportant des risques chimiques ou biologiques.

Elle intervient isolément ou au sein d'une CMIC. Lorsqu'elle intervient isolément, le commandant des opérations de secours est au moins du niveau de sous-officier.

L'équipe reconnaissance comprend :

- 1 chef d'équipe reconnaissance titulaire des unités de valeur de formation RCH 1 et GOC 2
- 2 équipiers reconnaissance titulaires de l'unité de valeur de formation RCH 1.

L'équipe reconnaissance est amenée à :

Cadre général :

- S'intégrer dans le dispositif opérationnel,
- Renseigner le COS,
- Rendre compte au chef de la CMIC ou au COS des incidents potentiels pouvant nuire à la santé des intervenants.

Mesures conservatoires :

- Confirmer ou réaliser le balisage du périmètre de sécurité autour d'une source ou du lieu d'un événement
- Assurer la protection des premiers intervenants
- Soustraire les impliqués et les victimes du risque et les isoler

Qualification de l'incident ou de l'accident :

- Effectuer des reconnaissances et recueillir des informations sur le danger

- Détecter et localiser l'origine du danger
- Évaluer les risques de l'incident ou de l'accident d'origine chimique

Réduction ou suppression du risque :

- Agir sur le risque avec les moyens de l'équipe

Soutien :

- Assurer un soutien aux « équipes intervention » ou autres équipes
- Préparer l'arrivée des équipes intervention
- Se mettre à la disposition du chef de la CMIC ou du chef de l'équipe intervention
- Participer à la mise en œuvre des unités de décontamination

CELLULE MOBILE D'INTERVENTION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE (CMIC)

Une CMIC est composée de :
- 1 chef de CMIC titulaire de l'unité de valeur RCH 3,
- 1 équipe reconnaissance comprenant :
    - 1 chef d'équipe reconnaissance titulaire des unités de valeur RCH 1 et GOC 2
    - 2 équipiers reconnaissance titulaires de l'unité de valeur RCH 1
- 1 équipe intervention comprenant :
    - 1 chef d'équipe intervention titulaire des unités de valeur RCH 2 et GOC 2
    - 2 équipiers intervention titulaires de l'unité de valeur RCH 2

La composition de la CMIC peut également être réalisée à partir de deux équipes intervention.

Organisation de la CMIC 63

Binôme cellule

Équipier 1 : Conducteur V.I.R.T.1
Mise en place du VIRT et activation de la cellule arrière
PHASE REFLEXE
Gare judicieusement le véhicule
Met en place – Groupe Électrogène – Mat télescopique – station météorologique
Prépare le matériel radio des binômes
Prépare le matériel de détection sur ordre

PHASE REFLECHIE
Écoute radio
Note les message
Gestion de la documentation
Gestion de la distribution du matériel

Équipier 2 : Équipier C.I.R.T.
Activation de la cellule
PHASE REFLEXE
Sort le matériel de la cellule pour le montage du sas
Aide au montage du sas

PHASE REFLECHIE
Préparation et distribution du matériel de la cellule arrière

Binôme d'attaque

Équipier 3 et 4 : Equipier et CA VIRT 1
PHASE REFLEXE
Habillage avec aide binôme
Prise en compte de l'environnement
PHASE REFLECHIE
Intervention selon la mission avec le matériel adéquat
Rendre compte
« Rôle du porte lance et du double porte lance »

Binôme de sécurité

Équipier 5 et 6 : Equipier et CA VIRT 2
PHASE REFLEXE
Habillage avec aide binôme
Prise en compte de l'environnement
PHASE REFLECHIE
Sécurité du binôme engagé
Intervention selon la mission avec le matériel adéquat
Rendre compte
« Rôle du porte lance et du double porte lance »

Binôme de réserve - Aide binôme

Équipier 7 et 8 : Conducteur et CA CEDEPOL
Aide à l'habillage et au déshabillage et assure la décontamination des binômes d'attaque et de sécurité
PHASE REFLEXE
Aide-binôme pour l'habillage des binômes d'attaque et de sécurité
PHASE REFLECHIE
Habillage en tenue TLD
Assure la décontamination des binômes engagés

Peut devenir binôme de sécurité ou d'intervention…

Binôme sas

Chef de sas Équipier 9 : Chef d'agrès de la CIRT
Gère et contrôle le sas et les binômes
PHASE REFLEXE
Monte le bac douche et la suite du sas
PHASE REFLECHIE
Contrôle les entrées et sorties du sas
Vérifie l'engagement (tenue, air, mission, matériel, sécurité …)
Rend compte

Equipier sas : Équipier 10 : Conducteur V.I.R.T. 2
Montage du sas et gestion des alimentations
PHASE REFLEXE
Met la LDT en appui près de la douche
Monte la douche avec alimentation
Monte le sas
PHASE REFLECHIE
Aide le responsable sas
Assure la gestion des alimentations