

<p>FMPA TC 2025</p> 	<h1>FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE</h1>	<p>Création : Déc. 2021</p>
<h2>Thème : Intempéries – Bâchage- tempête</h2>		<p>Mise à jour : Déc. 2024</p>

Description de la MSP :

Vous êtes engagé pour bâchage de toiture dans un habitation suite à une tempête avec un orage de grêle localisée sur votre secteur. A votre arrivée le propriétaire est sur les lieux et vous fait part de la situation. Environ 20m² de toiture s’est envolé sur un premier bâtiment et des tuiles sont cassées sur la toiture de la maison. Vous constaté que le secteur est fortement impacté à la suite de cet orage .



Organisation de la MSP :

- Rechercher un site adapté pour réaliser cette MSP
- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux ou exploitant
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- Port des EPI complet adapté à la mise en situation et progression en sécurité LSPCC

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
. 1 requérant (propriétaire) ou à défaut un SP en tenue civile (non blessé)	-CID ou VID + -Lot bâchage

Compétences visées :

Equipier	Chef d’équipe	Chef d’agrès
- Intervenir pour une mission de protection des personnes Analyser et identifier les risques	- Intervenir pour une mission de protection des personnes Analyser et identifier les risques	- Commander un véhicule tout usage (CID) - sécuriser la zone d’intervention

Performances attendues :

- Analyser et identifier les risques liés aux enjeux PBE
- Sécuriser la zone et progresser en sécurité
- Mise en œuvre du Lot bâchage
- Demander des renforts
- Donner une estimation du temps d’intervention au CODIS

Ressources documentaires :

Fiche OPS 25 et 35 intervention suite à tempête et interventions multiples