


	<h1>FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE</h1>	Création : Janvier 2020
	Thème : feux d'origine électrique dans un ERP	Mise à jour : 23/01/2020

Description de la MSP :

<p>Le feu se situe dans un établissement recevant du Public dans un local électrique. Une fumée importante se propage dans les circulations. Le directeur d'établissement vous informe que le bâtiment n'est pas évacué. Le SSI est situé au RDC</p>	
--	--

Organisation de la MSP :

- Convention ponctuelle établie en amont avec le propriétaire des lieux (ERP sur secteur)
- Durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- Prévenir le CODIS avant déclenchement et à l'issue de la MSP
- Cette mise en situation peut être réalisée dans le cadre d'un exercice annuel d'évacuation à la demande de l'exploitant.

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
<ul style="list-style-type: none"> . 1 requérant ou à défaut un SP en tenue civile . Plusieurs personnes évacuées (employés) 	<ul style="list-style-type: none"> . Machine à fumée . 1 FPT ou VPI . 1 VSAV ou CID + lot SUAP

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie 	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité -Sécuriser la zone d'intervention -Eteindre un incendie 	<ul style="list-style-type: none"> - Commander une intervention incendie en tant que COS -Gérer une intervention sous l'autorité d'un COS Analyser la situation et diriger la manœuvre d'extinction.

Performances attendues :

- Localiser le SSI
- Récupérer un plan d'évacuation
- Mettre en place une évacuation et éteindre un incendie d'origine électrique dans un ERP

Ressources documentaires :

GDO incendies de structures, GTO établissements techniques et extinctions,

