

» INC-FM-55

Ventilateur PARKFAN 80

👉 Définition / Description

Poids	83 kg
Moteur	400v / Triphasé / 7,5 kW
Débit d'air	115 700 m ³ /h
Niveau Sonore	96.3 dB à 3m
Dimensions	L x H x Ep 710 x 720 x 678 mm
Réglage d'inclinaison	10° à 20°
Hélice	570 mm
Alimentation électrique	Groupe électrogène CEVARE 380v 3 dévidoirs électriques triphasés de 40m (120m)



👉 Indications

Les ventilateurs PARKFAN 80 sont des ventilateurs à entraînement d'air à haute vitesse. Ces ventilateurs portables sont conçus pour l'évacuation de fumées par soufflage (ou ventilation par surpression), pour tout locaux de grands volumes où l'on a créé un exutoire.

Il est possible également d'utiliser un mode brumisation grâce à une alimentation ø45 16 l/min à 7 bar.

⚠️ Divers / Sécurité


Ventilateur appartenant au matériel de la CEVARE nécessitant un groupe électrogène 380. 120m de câble triphasés disponible sur dévidoir.

⚙️ Utilisation



Placer le ventilateur sur un sol plat.

S'assurer qu'aucun obstacle ne se trouve entre le ventilateur et l'ouvrant d'entrée d'air.

Utilisation de 2m à 6m par rapport à l'ouvrant



Réglage de l'inclinaison




Utilisation de la télécommande

Laisser le variateur à 0 et faire varier l'intensité avec la télécommande



Utilisation du mode brumisation



Attention : Le système de brumisation ne peut être utilisé avec un émulseur

Procédure opérationnelle particulière

Feu de parking sous-terrain

Une fois l'extinction effectuée, lors du désenfumage, 2 situations :

- Si présence d'exutoire, pousser les gaz chauds avec l'utilisation de la brumisation ($\varnothing 45$ 16l/min à 7 bar)
- Si absence d'exutoire, positionner le ventilateur quelques mètres à l'intérieur en direction de la sortie. Utilisation du brumisateur moteur pour refroidir le moteur qui aspire les fumées.

Entretien / Maintenance

Le nettoyage doit être réalisé après chaque utilisation avec des chiffons légèrement humides.

Possibilité de souffler les hélices au moyen d'air comprimé.

Attention : pas de nettoyage à grandes eaux