

## Exposition à l'amiante

3.1

19.13

## Risques et protections adaptées sur incendie

À l'air libre = extérieur ou  
bâtiment largement  
ventilée

Aucun risque à moins  
de 5 m.

A moins de 5 m.  
=> Masque FFP3

Procédure de déshabillage  
classique liée aux fumées  
d'incendie



En milieu confiné ou suite  
à des travaux de  
perçement, découpe de  
matériaux amiantés

ARI  
ou  
Masque FFP3  
(plus de combustion)


Procédure de déshabillage  
« amiante »

## Zonage

## Zonage

- Rouge : zone d'exclusion (5m autour du bâtiment + panache de fumée)
- Orange : zone contrôlée (sas de décontamination & déshabillage)
- Verte : zone de soutien

Principe de zonage opérationnel en présence de risque amiante :



**Principes  
opérationnels**

- Engagement minimum
- Attaque à distance
- Travailler en ambiance humide
- Imprégner les matériaux avec du mouillant ou tapis de mousse pour fixer les fibres d'amiante
- Déblai : préférer la surveillance au déblai
- Pas de grattage des matériaux, bâcher les déblais en cas de risque de dispersion

**Protocole de décontamination en présence du risque amiante**