

SITUATION N°12

Electrisation d'un SP sur intervention



Electrisation d'un SP sur intervention



RETEX

Circonstances : 1 SP électrisé par contact d'un fil électrique en contact avec son casque, alors même que l'ensemble des intervenants pensait l'électricité coupée sur le secteur.