

# ATTENTION SECURITE !



## Accident routier lors d'un trajet non- opérationnel

### LES FAITS

Le 13 juin 2014, un VLHR du SDIS 42 quitte la route sur le trajet de retour d'une formation.

### LES CONSEQUENCES

**2 sapeurs-pompiers blessés avec arrêt de travail.**

**2 sapeurs-pompiers impliqués.**

**Un véhicule indisponible qui sera réformé.**

### LES REPERES

C'est le 2<sup>ème</sup> accident de trajet avec 1 VLHR dont les conséquences auraient pu être plus importantes.

Le plan pare-chocs.

L'enquête du CHSCT en cours.

### RAPPELS SANTE - SECURITE

**Faire preuve de vigilance lors de l'utilisation en version deux roues motrices.**

**Sur routes humides, passez en version 4X4**



**Se former, se recycler fréquemment à la conduite de ce type d'engin.**

**Adapter sa conduite à ce type de véhicule.**

**Adapter sa conduite à la situation.**