FOS SDE

REX 2014-14

Thème

Retour d'expérience sauvetage déblaiement

Rédacteur et rôle : Cdt O. MEYER, CT du COS.

Date: dimanche 7 décembre 2014

Généralité

GH: 03h00

Condition astrométéo : nuit, temps froid **Adresse :** rue Martin Bernard, MONTBRISON

Situation à l'arrivée des secours : Feu de cheminée, alimentée par un poêle à bois, au 2^{ème} étage d'un immeuble d'habitation R+2+combles.

Après dégarnissage, le feu s'est propagé à une poutre d'une section de 50 x 30 cm, supportant le plancher des combles (S de 30m2 environ).

La poutre, en contact avec le conduit, est entièrement consumée au niveau de son insertion dans le mur de refend. Le COS prévoit un risque d'effondrement lié à la fragilisation de cette poutre

Compte rendu

Objectif: Etayer la poutre pour stabiliser le plancher des combles.

Idée de manœuvre : Etaiement de la poutre au 2^{ème} étage et reprise des charges dans les étages inférieurs

Exécution:

- 1 : étaiement de la poutre au 2^{ème} étage au moyen de 2 étais métalliques
- 2 : étaiement de la poutre du 1^{er} étage, supportant le plancher du 2^{ème} étage
- 3 : pas d'étaiement au RDC, reprise de charge au 1er étage jugée suffisante

Commandement:

Etaiement des 2 étages par le personnel de la cellule SD + 1 binôme SD du CCR de Montbrison

Finalisation de l'extinction par le reste de l'équipage du CCR.

Point positif / éléments favorables

- Maîtrise du feu, pas d'urgence de réflexion,
- Personnel SD dans le CCR de Montbrison

| Points à | |
|-------------|--|
| améliorer / | |
| difficultés | |
| rencontrées | |

| Destinataires | Date de création | Rédigée par | Validée par | MAJ | Réf. |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----|------|
| FOS SDE | 20/11/2014 | | | 0 | REX |